

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
"VARIASI KETINGGIAN FEED DOG DAN PENGGUNAAN TEFLON PLASTIK PADA MESIN OVERLOCK TERHADAP UNPOSITION DEFECT"	
INTISARI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Pengamatan.....	6
1.4 Kerangka Pemikiran	6
1.5 Pembatasan Masalah.....	8
1.6 Metode Pengamatan.....	9
1.7 Lokasi Pengamatan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Kain.....	10
2.1.1 Kain Tenun.....	11
2.1.2 Total Kain.....	11
2.1.3 Keseimbangan Kain	11
2.1.4 Gramasi.....	12
2.2 Kain <i>Chiffon</i>	12
2.3 Anyaman Polos	12
2.4 Penjahitan	13
2.4.1 Jenis Jahit	13
2.4.2 Jenis Sambungan Jahitan	17
2.4.3 Mekanisme Pembentukan Jenis Jeratan Kelas 504 Overedge <i>Chainstitch</i> ..	19
2.4.4 Mekanisme Penyuapan Kain.....	20
2.5 Cacat Jahitan	22
2.5.1 <i>Unposition Defect</i>	22
BAB III PEMECAHAN MASALAH	24
3.1 Pengumpulan Data.....	24

DAFTAR ISI

(Lanjutan)

	Halaman
3.1.1 Metode Pengamatan	25
3.1.2 Proses Pengumpulan Data.....	25
3.2 Bahan dan Alat.....	25
3.2.1 Kain.....	25
3.2.2 Benang.....	25
3.2.3 Mesin	25
3.3 Persiapan dan Pengamatan	26
3.3.1 Pengamatan Keseimbangan Kain	26
3.3.2 Pengamatan Metode Variasi pada Mesin <i>Overlock</i>	26
3.4 Pengolahan Data.....	27
3.4.1 Data Keseimbangan Kain.....	27
3.4 .2 Data Pengamatan Sebelum dan Sesudah Variasi	27
BAB IV DISKUSI.....	30
BAB V PENUTUP	33
5.1 Kesimpulan	33
5.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Target <i>Output</i> per Hari dan <i>Output</i> Aktual Produksi <i>Dress</i> dengan PO IDC1603345RS <i>Style</i> 510750 Tanggal 29 Maret 2016 Hingga 1 April 2016	3
Tabel 1.2 Terjadinya Cacat pada Garmen Berdasarkan Jenis Mesin yang digunakan.....	5
Tabel 3.1 Pengamatan Terjadinya <i>Unposition Defect</i> Sebelum Variasi	27
Tabel 3.2 Pengamatan Terjadinya <i>Unposition Defect</i> Sesudah Variasi	28
Tabel 4.1 Perbandingan Terjadinya <i>Unposition Defect</i> Sebelum Variasi dan Sesudah Variasi dengan Hasil Terjadinya <i>Unposition Defect</i> Terkecil.....	30



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 <i>Unposition Defect</i> yang Ditemukan pada Garmen	2
Gambar 1.2 Peta Proses dan <i>Lay-Out</i> Mesin Dress dengan PO IDC1603345RS <i>Style 510750</i>	4
Gambar 1.3 Keadaan <i>Feed Dog</i>	7
Gambar 1.4 Keadaan <i>Presser Foot</i>	8
Gambar 2.1 Silangan Benang pada Anyaman Polos.....	13
Gambar 2.2 Silangan pada Anyaman Polos.....	13
Gambar 2.3 Jeratan Kelas 100.....	14
Gambar 2.4 Jeratan Kelas 200.....	14
Gambar 2.5 Jeratan Kelas 300.....	15
Gambar 2.6 Jeratan Kelas 400.....	16
Gambar 2.7 Jeratan Kelas 500.....	16
Gambar 2.8 Jeratan Kelas 600.....	17
Gambar 2.9 <i>Seam</i> Kelas 1	17
Gambar 2.10 <i>Seam</i> Kelas 2	18
Gambar 2.11 <i>Seam</i> Kelas 3	18
Gambar 2.12 <i>Seam</i> Kelas 4	18
Gambar 2.13 <i>Seam</i> Kelas 5	18
Gambar 2.14 <i>Seam</i> Kelas 6	19
Gambar 2.15 <i>Seam</i> Kelas 7	19
Gambar 2.16 <i>Seam</i> Kelas 8	19
Gambar 2.17 <i>Throat Plate</i>	20
Gambar 2.18 <i>Feed Dog</i>	21
Gambar 2.19 <i>Presser Foot</i>	21
Gambar 3.1 Desain <i>Dress Style 510750</i>	24
Gambar 3.2 Sampel <i>Dress Style 510750</i>	24
Gambar 3.3 Mesin Sunstar SC9214.....	26
Gambar 3.4 Hasil Terjadinya <i>Unposition Defect</i> Sebelum dan Sesudah Variasi..	29
Gambar 3.5 Persentase Hasil Terjadinya <i>Unposition Defect</i> Sebelum dan Sesudah Variasi	29