

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
INTISARI	v

SKRIPSI

PENGARUH KETEBALAN *TEFLON* YANG MELAPISI *PRESSER FOOT* UNTUK MENGURANGI JUMLAH CACAT JAHITAN MELINTIR PADA *TOP STITCH BACK FRONT RISE JET PANT STYLE 0A2ZP9 LINE B13* DI PT DRAGON FOREVER

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Kerangka Pemikiran	3
1.5 Pembatasan Masalah	3
1.6 Metodologi Penelitian	4
1.7 Lokasi Pengamatan	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Cacat Jahitan	6
2.2 Cacat Jahitan Melintir.....	6
2.3 <i>Feed Mechanism</i> atau Mekanisme Penyuapan Kain Pada Mesin	7
2.3.1 <i>Throat Plate</i> atau <i>Needle Plate</i>	8
2.3.2 <i>Feed Dog</i>	8
2.3.3 <i>Presser Foot</i>	8
2.3.3.1 <i>Teflon Presser Foot</i>	10
2.4 <i>Teflon</i>	10
2.4.1 <i>Teflon Sheet</i>	11
2.5 Kain Tenun	11
2.6 Mesin <i>Two Or Three Needle Cylinder Bed Interlock Stitch</i>	12
2.7 Bentuk Jeratan Setik kelas 401	13
2.8 <i>Superimprosed Seam/Seam</i> Kelas Satu	13
2.9 Cara Uji Cacat Jahitan	15
2.10 Produk Pakaian Jadi <i>Jet Pant Style 0A2ZP9</i>	16
BAB III PEMBAHASAN	17

DAFTAR ISI
(Lanjutan)

	Halaman
3.1 Pengumpulan Data	17
3.2 Bahan dan Percobaan	17
3.2.1 Persiapan Contoh Uji	17
3.2.2 Percobaan	20
3.3 Hasil Percobaan	20
3.4 Evaluasi	20
3.4.1 Hasil Evaluasi Pengujian	21
BAB IV DISKUSI	23
4.1 Penggunaan Ketebalan <i>Teflon</i> 0,5 mm	23
4.2 Penggunaan Ketebalan <i>Teflon</i> 1 mm	23
4.3 Penggunaan Ketebalan <i>Teflon</i> 2 mm	24
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	26
5.1 Kesimpulan	26
5.2 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN	28
Lampiran 1	28
Lampiran 2	30

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data <i>Output Line</i> B13	1
Tabel 2.1 Nilai Cacat pada Jahitan Tampak	15
Tabel 3.1 Tabel Sampel Percobaan	18
Tabel 3.2 Penilaian Hasil Percobaan.....	21
Tabel 3.3 Data Sebelum dan Sesudah Perbaikan	22



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Diagram Alir Percobaan
Gambar 2.1	Penilaian Terhadap Jenis Cacat Berdasarkan Zona Cacat
Gambar 2.2	Cacat Jahitan Melintir.....
Gambar 2.3	<i>Throat Plate</i>
Gambar 2.4	<i>Feed Dog</i>
Gambar 2.5	<i>Presser Foot</i>
Gambar 2.6	<i>Teflon Presser Foot</i>
Gambar 2.7	<i>Teflon Sheet</i>
Gambar 2.8	Struktur Kain Tenun
Gambar 2.9	Mesin <i>Two Or Three Needle Cylinder Bed Interlock Stitch</i>
Gambar 2.10	Pemasangan Benang Pada Mesin Untuk Penjahitan Setik <i>Back Front Rise Jet Pant Style 0A2ZP9</i>
Gambar 2.11	<i>Stitch Tipe 400</i>
Gambar 2.12	<i>Stitch Tipe 401</i>
Gambar 2.13	Detail Sketsa <i>Jet Pant Style 0A2ZP9</i>
Gambar 3.1	<i>Presser Foot Dilapisi Teflon</i>
Gambar 3.2	Ketebalan <i>Teflon</i> 1 mm
Gambar 3.3	Ketebalan <i>Teflon</i> 2 mm
Gambar 3.4	Hasil Pengujian Menggunakan <i>Presser Foot</i> Yang Dilapisi Oleh <i>Teflon</i> Dengan Ketebalan 1 mm
Gambar 3.5	Hasil Pengujian Menggunakan <i>Presser Foot</i> Yang Dilapisi Oleh <i>Teflon</i> Dengan Ketebalan 2 mm
Gambar 4.1	Mekanisme Penyuapan Menggunakan Ketebalan <i>Teflon</i> 0,5 mm ..
Gambar 4.2	Mekanisme Penyuapan Menggunakan Ketebalan <i>Teflon</i> 1 mm ...
Gambar 4.3	Mekanisme Penyuapan Menggunakan Ketebalan <i>Teflon</i> 2 mm ...

INTISARI

Produk *style* 112503 dan 0A2ZP9 merupakan produk yang sama yaitu celana panjang/ *jet pant*, tetapi pada proses penggerjaan *style* 0A2ZP9 tidak menghasilkan *output* selama dua jam. Tidak adanya *output* tersebut dikarenakan terjadinya penumpukan pada proses penjahitan *back front rise jet pant style* 0A2ZP9 yang diakibatkan adanya cacat jahitan melintir (*twisted*). Cacat ini tampak jahitan yang bergelombang dan termasuk kedalam cacat jahitan mayor. Cacat jahitan mayor merupakan cacat jahitan yang mudah terlihat dan dapat menurunkan mutu dari pakaian tersebut. Cacat jahitan melintir (*twisted*) disebabkan oleh mekanisme penyuapan yang tidak sempurna karena tekanan dari *presser foot* tidak bisa menahan kain pada saat proses penjahitan.

Merubah tekanan *presser foot* dapat dilakukan dengan memutar *presser bar screw* pada mesin, tetapi pada *presser bar screw* tidak ada nilai standarnya. *Presser foot* yang digunakan pada proses penjahitan tersebut dilapisi oleh *teflon*. Sehingga upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah cacat jahitan melintir yaitu melakukan percobaan dengan mengganti ketebalan *teflon* yang melapisi *presser foot* dari 0,5 mm menjadi 1 mm dan 2 mm. Mengganti *teflon* tersebut untuk mengetahui pengaruh ketebalan *teflon* yang melapisi *presser foot* terhadap hasil jahitan. Ketebalan *teflon* 0,5 mm dan 2 mm yang digunakan mempengaruhi hasil penjahitan yaitu terjadinya cacat jahitan melintir. *Teflon* dengan ketebalan 1 mm merupakan ketebalan yang tepat untuk melapisi *presser foot*, sehingga dapat menurunkan jumlah cacat jahitan melintir. Jumlah cacat melintir sebelum proses perbaikan sebanyak 11,27% dan setelah perbaikan sebanyak 4,75%.