

LAMPIRAN

1. Kontruksi kain di PC GKBI

JENIS KA	NE LUSI PAKAN	JUMLAH PAKAN	LENGkap	BERAT	HARGA	JUMLAH	NO. REG. MASTI MENGKERET BEN	KEB. BENGANG PER METER	1 BALE		Per : 16 OKTOBER 2020	KONSTRUKSI KAN PC. GKBLOOM JAI.		
									LUSI	PAKAN				
078 20 OE	18 CD SL	80	46	63	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45		
077 SWL 20 OE	20 CD	104	52	63	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45		
136 VWS	40 CD	40 CD	120	70	48	121.92	48.00	121.92	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45	
1190	40 CD	40 CD	120	60	63	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45	
1191	40 CD	40 CD	133	72	63	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45	
1222 VRT	40 CD	183	84	63	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45		
1200 VRT	40 CD	116	62	63	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45		
1242 VRT	40 CD	120	70	63	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45		
1260 VRT	40 CD	208	118	68	65	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45	
1250	40 CD	121	69	63	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45		
1256	40 CD	40 CD	120	70	62	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45	
1260 VRT	40 CD	208	118	68	65	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45	
1270	40 CD	120	72	63	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45		
1271	40 CD	40 CD	120	72	63	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45	
2241	30 CD SLUB	30 CD SLUB	84	50	63	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45	
2274	30 CD	20 CD SLUB	120	60	63	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45	
873 SWB	60 R	80	88	65	165.1	174.4	128	110	5.844	84.5	9	3.5	177.33	
0835	30 R	95	72	63	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45		
6638 SWB	30 R	83	50	63	160.02	67.15	160.02	0.123965	0.120085	0.123965	0.120085	743.45		
6639 VWS	30 R	84.5	50	62	157.46	65.3	165.86	259	220	5.260	80	1	3	1.122.35
6640 VWS	30 R	74	50	65	165.1	68.57	174.17	255	220	4.050	70.2	1	3	0.11635
7730 VWSN	30 R	71	50	63	160.02	66.98	169.98	254	220	4.470	66.3	1	3	0.101433
6644 VWS	30 R	74	50	63	160.02	66.15	168.02	255	220	4.680	70.2	1	3	0.094185
6644 SWB	30 R	81	50	63	160.02	66.37	168.98	257	220	5.080	76	1	3	0.098405
DR 419	30 CD	80	40	63	160.02	65.87	167.31	259	220	5.030	101	1	3	0.08837
6504 WBN	30 R	72	54	51.18	130	55.75	141.81	258	220	3.720	66.3	1	3	0.077412
K4 80/80 WBN	30 R	90	50	63	160.02	66.53	168.99	259	220	5.712	57	1	3	0.078931
RAB 80/80	30 R	71	50	62.2	157.99	66.06	167.8	300	260	4.610	66.3	1	3	0.121250
6545 SWB	30 R	82	50	63	160.02	66.81	169.7	257	220	5.180	77	1	3	0.093003
6546 WBN	30 R	84.5	49.5	63	160.02	66.3	168.4	257	220	5.340	80	1	3	0.0761363

Scanned by TapScanner

777 L WBN	30 R	20 R	71	80	89	140.02	60.00	100.00	200	200	4.40	0.00	1	3	0.00	0.5	36	0.000472	0.004271	907.69	111	
RM 09 WSR	30 R	30 R	87	87	87	03.18	170.00	71.75	100.25	300	200	4.40	0.00	1	3	0.00	0.5	36	0.000042	0.000114	934.51	111
0647	40 R	40 R	121	70	64	162.00	80.00	100.00	200	200	4.70	0.00	1	3	0.00	0.5	36	0.002499	0.071811	925.20	211	
R 20 WML	30 R	30 R	64	56	63	180.02	167.00	167.00	200	200	5.31	0.00	1	3	0.00	0.5	36	0.000405	0.070483	985.49	111	
6549 WMS	30 R	30 R	84	48	62	157.40	164.00	164.00	200	200	5.20	0.00	1	3	0.00	0.5	36	0.000866	0.0003912	1040.92	111	
TN 1612	30 CD	30 CD	87.06	44	63	160.02	65.51	160.40	200	200	5.17	0.00	1	3	0.00	0.5	36	0.00046	0.00039767	906.07	FASHION	
FS 4439 A	40 CD	3002 CD DBLG	100.22	52	62.5	158.75	64.68	164.8	274	274	6.20	0.00	1	2.71	3.5	0.00	0.00	0.000566	0.105968	0.138607	738.84	111 OXFORD
FS 4429	40 CD	3002 CD DBLG	99	52	63	160.02	64.68	164.8	272	272	6.20	0.00	1	2.13	3.5	0.00	0.00	0.0005299	0.105299	0.140720	737.50	111 OXFORD
WJ 6834	30 RY	30 RY	72	48	62	157.40	65.51	160.37	254	254	6.49	0.00	1	2.13	3.5	0.00	0.00	0.0004922	0.064520	1145.15	111	
FS 3335	30 CD	302.2 CD DBL	99	80	63	160.00	64.78	164.47	280	220	6.25	0.00	1	5	5.44	5	0.00	0.000563	0.144563	0.184722	598.68	111 OXFORD
FS 3338 A	30 CD	302.2 CD DBL	101	80	62.21	158.C134	64.75	164.47	280	220	6.25	0.00	1	5	5.44	5	0.00	0.0005278	0.145278	0.180315	593.73	212 OXFORD
FS 3336	30 CD	302.2 CD DBL	82.08	48	63	160.02	65.51	168.4	262	220	5.70	0.00	1	5	8.02	3.5	0.00	0.0004720	0.032474	855.28	FASHION	
FS 4430	40 CD	30CDP750	90	80	63	160.02	65.72	166.93	285	220	6.08	0.00	1	3	0.00	0.5	36	0.0004948	0.064548	0.082361	861.58	111

KETERANGAN :

- Untuk mendapat informasi spesifikasi perlengkapan mem-

KONSTRUKSI KAIN PC. GKB LOOM SHUTTLE

Per 30 Jun 2020

JENIS KAIN	NE LUSI PAKAN	TETAU INC LUSI PAKAN	LEBAR		PITALANG	JUMLAH SENANG	NO SISIR BEAM	WASTE	MENGKERET		BEN PING	TEB BENANG PER METRE (METER ANNYAMAN)
			INC	KAIN CM	CUCUK	BEAM CM	YARD METER	LS PK	PK LS			
101	40 CD	40 CD	92	82	44	111.76	47.39	120.37	198	163	4,040	85
125 A	40 CD	40 CD	130	70	48	121.92	49.66	126.14	209	165	8,208	125
133	40 CD	40 CD	120	60	47	119.38	48.45	123.06	204	167	5,620	116
143	40 CD	40 CD	86	70	44	111.76	46.85	119	199	167	3,784	80
185	40 CD	40 CD	90	70	48	121.92	51.19	130.02	199	167	4,336	85
196	40 CD	40 CD	90	76	47	119.38	49.93	126.82	201	167	4,230	84
196 SWM	40 CD	40 CD	96	70	44	111.76	47.25	130.02	199	165	3,816	80
193 SWM	40 CD	40 CD	92	74	49.21	124.99	51.96	131.98	201	165	4,504	86
198 SWM	40 CD	40 CD	87	61	44	111.76	46.37	117.78	198	167	3,792	81
1101 SWM	40 CD	40 CD	94	80	43.98	111.71	46.87	119.05	203	167	4,160	88
1114 SWM	40 CD	40 CD	87	66	43.3	109.98	48.47	118.03	199	167	3,792	81
1144 SWM	40 CD	40 CD	92	80	49.21	124.99	52.05	132.21	202	167	4,504	86
1152 SWM	40 CD	40 CD	92	76	49.21	124.99	52.05	132.21	201	167	4,504	86
1158	40 CD	40 CD	130	76	50	127	51.84	131.67	208	167	6,480	125
1170 SWM	40 CD	40 CD	92	68	49.21	124.99	51.96	131.98	200	165	4,504	86
1177 SWM	40 CD	40 CD	90	70	49	124.45	52.14	132.44	200	167	4,408	84
1178	40 CD	40 CD	130	72	48	121.92	48.66	126.14	209	167	6,208	125
1192	40 CD	40 CD	120	60	50	127	51.73	131.39	203	167	6,000	116
1193	40 CD	40 CD	94	70	49.21	124.99	52.09	132.31	200	167	4,620	88.89
1195 SWM	40 CD	40 CD	90	70	49	124.45	51.52	131.12	198	167	4,424	85
1199	40 CD	40 CD	90	66	48	121.92	51.19	130.02	198	167	4,336	85
1201 SWM	40 CD	40 CD	92	80	45	114.3	47.49	120.62	201	165	4,120	86
1204	40 CD	40 CD	94	74	49.21	124.99	51.51	130.84	200	167	4,620	89
1215	40 CD	40 CD	94	72	49.21	125	51.73	131.39	200	167	4,640	89
1216	40 CD	40 CD	90	76	48.00	121.92	50.59	128.49	200	165	4,336	85
1218	40 CD	40 CD	94	70	50.00	127	52.63	133.68	200	167	4,720	89
1221	40 CD	40 CD	84	70	44.00	111.76	46.53	118.19	198	167	3,712	79
1221	40 CD	40 CD	94	72	48.00	121.92	50.61	128.55	200	165	4,540	89
1222	40 CD	30 CD	98	58	47.00	119.38	49.78	126.44	200	167	4,168	83
1222	40 CD	40 CD	98	53	47.00	119.38	48.45	123.06	204	165	5,620	116
1228 SWM	40 CD	40 CD	94	70	49.00	124.46	51.71	131.34	200	167	4,380	84
1229 SWM	40 CD	40 CD	96	60	48.00	124.46	51.51	130.84	200	167	4,620	89
1230	40 CD	40 CD	96	70	46.00	114.3	46.85	119	209	167	5,896	125

Scanned by TapScanner

2265 SWB	30 CD	30 OE	745	52	40.00	124.465	51.04	131.83	177	14.0	3.0864	70	1	2	6.19	5	26	0.078224	0.054621	1,366.83	1	
2266 WRA	30 CD	30 CD	76	52	49.21	124.08	52.45	133.22	178	15.0	3.7002	71	1	2	6.33	5	36	0.080226	0.054222	1,340.52	1	
2271 SWB	30 CD	30 CD	74.5	58	60.00	124.46	51.63	131.65	178	15.0	3.6954	70	1	2	6.8	5	36	0.078674	0.054082	1,298.26	1	
2267	32 CD	32 CD	85	54	49.21	124.09	52.25	132.72	179	15.0	4.2116	80	1	2	7.07	5	36	0.084615	0.052789	1,320.45	1	
2273	30 CD	30 CD	71	55	45.28	115.01	48	121.92	177	15.0	3.2238	66.5	1	3	6.13	6.5	36	0.088784	0.053541	1,483.14	1	
303	50 CM	50 CM	105	65	44	111.76	46.88	119.08	204	16.7	4.630	98	1	2	10.54	7.5	36	0.081142	0.054441	1,561.67	1	
3034	50 CM	50 CM	105	66	44	111.76	46.88	119.08	205	167	4.130	98	1	2	11.14	7.5	36	0.085163	0.054441	1,538.96	1	
309	40 CD	50 CM	133	72	48	121.92	49.33	125.3	205	165	6.438	129	18	1	2	11.07	3.5	44	0.085917	0.043316	1,403.65	1
309-2-S SWB	50 CD	50 CD	133	72	48	121.92	49.24	125.07	243	200	6.3065	129	1	2	10.91	3.5	44	0.084625	0.043316	1,422.16	1	
324	50 CM	50 CM	105	95	47	119.38	50.25	127.64	205	167	4.960	98	1	2	10.54	7.5	36	0.085737	0.058132	1,464.77	1	
329	50 CM	50 CM	81	72	46.5	118.11	49.53	125.81	198	167	3.784	76	1	2	6.44	7.5	20	0.084935	0.045591	1,973.76	11	
346	50 CM	50 CM	105	95	45	114.3	48.08	122.12	205	165	4.7403	98	1	2	10.54	7.5	28	0.083021	0.055971	1,529.86	11	
350	50 CM	50 CM	105	95	48	121.92	51.27	130.23	204	165	5.080	98	1	2	10.54	7.5	36	0.087260	0.059362	1,432.70	11	
355 PR	50 CM	60 R	100	48	121.92	51.27	130.23	204	167	5.080	98	1	2	10.26	10	36	0.067110	0.053383	1,507.06	11		
354	60 CM	60 CM	100	48	121.92	51.26	130.2	242	200	5.080	98	1	2	9.32	8.5	36	0.052557	0.054448	1,679.92	11		
356	50 CM	50 CM	105	93	48	121.92	51.27	130.23	204	167	5.080	98	1	2	10.32	7.5	36	0.067146	0.058112	1,448.53	11	
357	50 CM	50 CM	105	95	49	124.46	52.29	132.82	204	165	5.180	98	1	2	10.54	7.5	36	0.088665	0.060593	1,403.70	11	
WJ 664	30 R	30 R	83	61	50	127	53.18	135.08	238	200	4.176	78	10	1	2	7.12	8	28	0.08898	0.066469	1,167.20	11
WJ 669	30 R	30 R	72	50	48	121.92	51.31	130.33	232	198	3.440	66.5	10	1	2	4.75	6.5	28	0.072558	0.051588	1,461.51	11
WJ 670	30 R	30 R	83	54	48	121.92	50.62	128.57	235	198	3.984	78	10	1	2	6.29	6.5	36	0.084783	0.055715	1,291.41	11
WJ 671	30 R	30 R	81	58	48	121.92	50.89	129.26	236	200	3.6985	76	10	1	2	6.52	8	28	0.082933	0.060885	1,263.35	11
WJ / KM 672	30 R	30 R	83	56	48	121.92	50.62	128.57	235	200	3.984	78	10	1	2	6.52	6.5	36	0.084966	0.057778	1,271.06	11
WJ 673	30 R	30 R	83	62	48	121.92	50.62	128.57	237	200	3.984	78	10	1	2	7.25	8	36	0.086162	0.06487	1,201.33	11
657 SWB	30 R	30 R	85	50	49	124.46	51.65	131.19	235	200	4.180	60	10	1	2	6.08	5	28	0.084433	0.051516	1,292.79	11
658 SWB	30 R	30 R	85	60	49	124.46	51.58	131.52	237	200	4.170	80	10	1	2	7.25	6.5	28	0.084048	0.053198	1,189.02	11
658 + SWB	31 R	31 R	85	60	49	124.46	51.58	131.57	236	200	4.180	80	12	1	2	6.98	6.5	36	0.086471	0.061115	1,229.08	11
659 SWB	31 R	31 R	85	50	49	124.46	51.65	131.19	234	200	4.160	80	10	1	2	5.86	5	28	0.085043	0.056241	1,341.18	11
660 SWB	31 R	31 R	85	50	50	127	52.75	133.99	234	200	4.248	80	10	1	2	5.86	5	28	0.087134	0.055281	1,311.09	11
660 B SWB	31 R	31 R	85	50	49	124.46	51.58	131.57	234	200	4.180	80	10	1	2	5.86	5	36	0.085046	0.056241	1,358.04	11
660-1 SWB	30 R	30 R	85	50	50	127	52.75	133.99	234	200	4.248	80	14	1	2	6.08	5	28	0.086094	0.055969	1,296.08	11
664 WRA	30 R	30 R	77	56	50	127	53.17	135.05	234	200	3.6864	72	10	1	2	5.86	8	36	0.081630	0.061020	1,272.01	11
665	30 R	30 R	82	56	50	127	53.04	134.72	235	200	4.120	77	10	1	2	6.41	6.5	36	0.086203	0.060173	1,226.06	11
667 WRA	30 R	30 R	83	56	49	125.73	52.56	133.5	237	200	4.128	78	10	1	2	7.48	8	28	0.086094	0.055969	1,161.22	11
668 WRA	30 R	30 R	80	50	49	124.99	52.32	132.89	233	198	3.960	75	1	2	5.54	6.5	36	0.085380	0.055062	1,351.73	11	
669 WRA	30 R	30 R	84	50	49	129.21	52.16	133.5	238	200	4.128	78	12	1	2	7.72	9	28	0.086094	0.057160	1,161.86	11
670 WRA	30 R	30 R	86	56	49	125.73	52.56	133.5	237	200	4.128	78	12	1	2	5.97	5	36	0.087048	0.0562137	1,306.13	11
671 WRA	30 R	30 R	86	56	49	121.21	52.06	132.23	229	198	3.368	64	12	1	2	3.39	5	36	0.086925	0.056024	1,362.31	11

Scanned by TapScanner

6620 SWB	30 R	20 R	65	48	50	127	52.75	133.99	234	166	4.248	80	10	1	2	3.08	5	28	0.000654	0.0002851	1.382 22	11
6621 SWB	30 R	20 R	65	56	50	127	52.79	133.99	234	166	4.248	60	10	1	2	4.56	6.5	28	0.001425	0.000173	1.968 85	91
6622 WRA	30 R	20 R	73	47	49.21	125	52.65	133.73	232	200	3.616	68	1	2	4.56	6.5	36	0.075806	0.049708	1.445 98	11	
6623	32 R	22 R	63	72	49.5	126	52.56	133.5	230	200	4.128	78	12	1	2	7.94	9	36	0.061661	0.073464	1.153 90	1P 1A,1
6623	30 R	20 R	65	63	69.21	125	52.2	132.59	230	200	4.294	81	9	1	2	7.74	6	36	0.061661	0.067986	1.137 88	1P 1A
6623	30 R	20 R	65	63	69.21	125	52.2	132.59	230	200	4.294	81	9	1	2	6.4	8	36	0.061671	0.068642	1.097 28	1P 1A
6630	30 R	20 R	60	64	69.31	125	52.16	132.69	216	160	4.479	65	9	1	2	6.4	8	36	0.061671	0.068642	1.097 28	1P 1A
6632 SWB	30 R	20 R	60	66	68	122	51.47	130.73	235	200	3.318	64	1	2	6.08	10	24	0.070316	0.070334	1.290 53	11	
6633 7250 WBN	30 R	30 R	72	50	49.21	125	52.06	133.78	232	200	3.052	67	1	2	4.75	6.5	24	0.074164	0.052682	1.428 14	11	
77250-121 WBN	30 R	30 R	72	50	50	127	53.64	136.24	231	200	3.576	68	1	2	4.65	6.5	36	0.074731	0.059778	1.412 46	11	
77277 WBN	30 R	20 R	72	50	50	127	53.64	136.24	231	197	3.576	68	1	2	4.65	6.5	36	0.074731	0.059778	1.411 91	11	
6637 SWB	30 R	30 R	63	50	49.5	126	52.46	133.25	234	200	4.128	78	1	2	5.88	5	36	0.061661	0.052442	1.295 01	11	
6641 SWB	30 R	30 R	60	52	50	127	53.39	135.61	234	200	4.040	75	1	2	5.75	6.5	36	0.061661	0.052777	1.285 43	11	
6642 WRA	30 R	30 R	72	44	49.21	125	53.60	133.60	230	200	3.560	67	1	2	4.2	6.5	36	0.074821	0.046536	1.498 81	11	
071 SWB	20 CD	62	48	46.5	18.11	49.14	124.62	178	150	2.074	58	9	1	2	7.13	6.5	24	0.069469	0.071977	1.086 47	11	
FS 3301 SWB	30 R	30 R	65	50	49	124.46	0	238	200	4.128	78	10	1	5	7.06	5	28	0.069286	0.061915	1.285 16	FASHION	

Scanned by TapScanner

SOP Penyetelan Mesin Tenun *Shuttle Toyoda*

Standar operasional prosedur pada bagian mesin di PC GKBI Medari (PC GKBI Medari,2021)

1. Sheding motion (pembukaan mulut lusi)

- Cek spare part dan kebersihan mesin bagian sheding terutama tradle bowl dan pelumasan
- Cek posisi shuttle di HS crank shaft top center
- Setting handle frame 1 dan 2 diukur jarak reed dengan breast beam 18,5 – 19 cm posisi tradle lever rata
- Setting handle frame 3 dan 4 diukur jarak reed dengan breast beam 21 cm dan posisi tradle lever rata
- Ukur jarak tradle frame sampai top rhall T : 25 – 26 cm handle frame 1,2,3,4 HS dan CS seimbang
- Cek dan setting jarak posisi alur tradle lever di alur no 1
- Buka benang lusi pembuukaan harus rata dari ujung HS ke CS
- Cek dan setting jarak benang lusi dengan wood lathe plate \pm 0,5 – 1,5 mm
- Cek ulang hasil settingan
- Cek warp stop meliputi
 - Ascrlating
 - Angle block
 - Axis combinat lever dan supponter
 - Conneting rod
 - Stop hoop
 - Handle

Jika tidak dilakukan penyetelana maka menyebabkan :

2. Picking motion (peluuncuran benang pakan)

- Cek spare part bagian picking
- Cek dan setting baut – baut picking meliputi
 - Picking stick
 - Side lever
 - Attachmen for side lever
 - Picking nose
 - Picking bowl
 - Stick bumper

- Stick guide
- Race end stay
- Lathe word
- Protector belt
- Cek dan setting picking disk , picking bowl, side lever, picking nose, attachment, protector belt
- Cek dan setting swing rail shaft, bust dan bracket swing rail shaft, cross cannon , stick cap , picking stool, spring adjusting
- Cek dan setting picking stick, picking bag, stick guide picker center
- Cek dan setting picking stick, dengan stick guide(1mm)
- Cek dan setting picking time HS dan CS 20-21 cm dengan cara waktu picking stick stopper dan waktu picking stick bergerak dan adjust picking bowl menyentuh picking bowl
- Cek dan setting picking stroke dengan cara picking bowl diatas picking nose maksimal sehingga picking stick langkah maksimal ukur jarak picking stick bagian luar sampai lathe and bagian luar
- HS 25: CS : 24,5
- Ukur jarak picking stick dengan spick bumper jarak 0,5 cm
- Cek dan setting oil buffer dengan cara
- Cek volume oil : 150 cc dengan cara keluarkan angina dalam oil buffer, buka nipple oil buffer , tekan piston penuh kedalam cek oil bila masih penuh berarti oil nya cukup bila tidak penuh diisi sampai penuh.
- Pengecekan oil 1 bulan sekali
- Oil yang digunakan : telus oil 33/ turalik 45 jangan dicampur dari macam-macam oil .
- Setting jarak piston dengan picking stick jarak 3-4 mm pada waktu picking stick bertemu dengan stick stopper dan setting jarak picking stick bagian belakang dengan lathe and bagian belakang 1-4-5 cm
- Cek dan setting shuttle stop meliputi , front box, shuttle swell, shuttle roller , cara adjust:
- Shuttle dimasukkan dalam shuttle box adjust shuttle swell dengan gauge/diganjal kunci pas 13
- Cek ujung shuttle dengan lathe and lurus
- Jarak shuttle dengan front box depan 3 mm belakang 2 mm

- Ganjal dilepas sehingga ketemu jarak 5 cm dan ujung shuttle sampai lathe and posisi shuttle nyentuh shuttle swell
- Cek dan setting kekerasab shuttle swell dengan mengajust spring shuttle swell kekerasannya lebih keras yang belakang
- Shuttle stop tidak boleh sesak (longgar)

Jika tidak dilakukan penyetelana maka menyebabkan :

3. Beating motion (pengetekan)

- Cek kebersihan dan keausan bagian beating
- Cek dan setting kelincinan stop rod
- Cek dan setting kerataan dan ketinggian wood lost lust wlay back dengan sisir maksimal $\frac{1}{2}$ dari sisir bagian bawah
- Cek dan setting duck bill dengan stop finger jarak 1 dropper posisi crank shaft di depan
- Cek dan setting redcap
- Cek dan setting kerataan dan kelurusun wood lathe plate dengan lathe and dengan gaude / droper
- Cek dan setting kelurusun dan kemiringan sisir dengan gauge sehingga back plate dan sisir harus lurus sama kemiringan .
- Cek dan setting band slinder bowl lever dengan band slinder
- Cek ulang kembali dan di coba dijalankan sehingga shuttle halus suaranya sewaktu masuk di shuttle box

4. Taking UP (Penggulungan kain)

- Cek kebersihan dan keausan bagian taking up
- Cek dan setting jarak rachet wheel dengan slip cath 1,5 mm
- Cek dan setting sewaktu lifting catch jauh pada rachet wheel gigi berikutnya pada waktu l: 152 mm crank shaft kea rah front center dengan mengajust bracet take up fingernya
- Cek dan setting pertemuan gigi dan gigi harus pas
- Cek dan setting standar wheel dan change wheel
- Cek dan setting rol stop dan twis roller
- Cek dan setting rol kain tekanan rantai kiri dan kanan harus sama dengan mengadjust guide for rade/ bkt feeling motion shaft
- Cek ulang

Jika tidak dilakukan penyetelana maka menyebabkan :

5. Weft stop (otomatisasi putus pakan)

- Cek kebersihan dan keausan bagian weft stop
- Cek dan setting cam weft hammer lever dengan cara posisi shuttle HS kamran sejajar posisi cam bottom center
- Cek dan setting belt weft hammer lever harus berputar
- Cek dan setting hammer dan stud weft hammer
- Cek dan setting bracket slide cover for side fork
- Cek dan setting slide cover dan weft fork spindle
- Cek dan setting weft fork dan special screw for weft fork dan pust of lever
- Cek dan setting jarak weft fork dengan weft hammer (3-4 mm)
- Cek dan setting weft fork dengan weft great posisi crank shaft normal ke depan weft fork bagian atas 3 mm dan bawha 9 mm
- Cek ulang dengan cara benang pakan diputus mc harus stop tepat

Jika tidak dilakukan penyetelana maka menyebabkan :

6. Vas pulley / Brake band

- Cek kebersihan dan keausan bagian vas pully dan brake band
- Cek dan setting driving pully , trust collar , cone clutch
- Cek dan setting ling for shifting lever stud bolt ling , bush cone c , special bolt frust coller bracker cone clutch posisi harus licin
- Cek dan setting pasivitif wheel asbestos
- Cek dan setting starting handle bracket starting handle brack of lever
- Cek dan setting bracke band harus peka bila terjadi putus lusi mc stop posisi crank shaft top center dan bracke band tidak boleh panas waktu mesin jalan
- Cek dan setting posisi passivity wheel dan driving pulley bila handle dimainkan $\frac{1}{2}$ langkah dan handle dilepas lagi passivity wheel juga bisa lepas dari driving pulley
- Cek dan setting putaran mc tidak boleh berat
- Cek ulang settingan mc

Jika tidak dilakukan penyetelana maka menyebabkan :