

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	4
1.2.1    Identifikasi Masalah .....	4
1.2.2    Batasan Masalah .....	4
1.3    Maksud dan Tujuan .....	4
1.3.1    Maksud .....	4
1.3.2    Tujuan .....	4
1.4    Kerangka Pemikiran .....	5
1.5    Metodologi Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1    Rework Garmen .....	12
2.2    Pengendalian Mutu.....	12
2.2.1    Kualitas ( <i>quality</i> ) .....	12
2.2.2    Harga/Biaya ( <i>cost</i> ) .....	13
2.2.3    Penyerahan tepat waktu ( <i>delivery</i> ).....	13
2.2.4    Keamanan ( <i>safety</i> ) .....	13
2.2.5    Keajegan dari ke-empat faktor di atas ( <i>moral</i> ) .....	13
2.3    Cacat.....	14
2.3.1    Cacat Kain .....	15
2.3.2    Cacat Jahitan.....	16
2.4    Six Sigma .....	18

2.4.1 Sejarah Six Sigma .....	19
2.4.2 DMAIC ( <i>Define, Measure, Analyze, Improve, Control</i> ) .....	21
2.4.3 Tools Six Sigma.....	22
2.4.4 CTQ ( <i>Critical to Quality</i> ) .....	24
2.4.5 DPMO ( <i>Defects per Million Opportunity</i> ) .....	25
2.4.6 Nilai Sigma.....	25
2.4.7 Peta Kendali.....	26
<b>BAB III PEMECAHAN MASALAH.....</b>	<b>29</b>
3.1 Data Produksi Sebelum Perbaikan .....	29
3.1.1 Jumlah Pengecekan .....	29
3.1.2 Data Cacat Produk .....	29
3.2 Pengolahan Data.....	30
3.2.1 <i>Define</i> .....	30
3.2.2 <i>Measure</i> .....	32
3.2.3 <i>Analyze</i> .....	37
3.2.4 <i>Improve</i> .....	38
3.2.5 <i>Control</i> .....	40
3.3 Data Produksi Setelah Perbaikan .....	42
3.3.1 Jumlah Pengecekan .....	42
3.3.2 Data Produk Cacat.....	42
3.4 Pengolahan Data .....	43
3.4.1 Diagram Pareto.....	43
3.4.2 DPMO dan Tingkat Sigma .....	43
<b>BAB IV DISKUSI.....</b>	<b>45</b>
4.1 Penurunan Presentase Rework dan Kenaikan Nilai sigma .....	45
4.2 Som loncat / putus .....	45
4.3 Jahitan Gabung Bergeser.....	47
4.4 Kotor.....	47

4.5	Pembahasan .....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>50</b>
5.1	Kesimpulan.....	50
5.2	Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>51</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>52</b>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Metode Pengendalian Mutu.....	7
Tabel 1.2 Karya Ilmiah Terkait <i>Six Sigma</i> .....	9
Tabel 2.1 Jenis – Jenis Cacat Kain .....	15
Tabel 2.2 Jenis – Jenis Cacat Jahitan .....	17
Tabel 2.3 Level <i>Six Sigma</i> .....	26
Tabel 3.1 Jumlah Pengecekan dan Jumlah Cacat Bulan Januari.....	29
Tabel 3.2 Data Cacat Bulan Januari.....	30
Tabel 3.3 Nilai DPMO dan Nilai Sigma Produk Januari .....	34
Tabel 3.4 Peta Kendali P.....	36
Tabel 3.5 Rencana Perbaikan .....	38
Tabel 3.6 Ceklis Perbaikan.....	40
Tabel 3.7 Jumlah Pengecekan dan Jumlah Cacat Juni.....	42
Tabel 3.8 Data Cacat Juni.....	42
Tabel 3.9 Nilai DPMO dan Nilai Sigma Produk Juni .....	43

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian.....	11
Gambar 3.1 Diagram SIPOC.....	31
Gambar 3.2 Grafik Uji Keseragaman Data .....	33
Gambar 3.3 Diagram Pareto Januari 2024.....	34
Gambar 3.4 Grafik DPMO dan Sigma Januari.....	35
Gambar 3.5 Grafik Peta Kendali P .....	36
Gambar 3.6 Diagram <i>fishbone</i> som loncat/putus.....	37
Gambar 3.7 Diagram <i>fishbone</i> jahitan gabung bergeser .....	37
Gambar 3.8 Diagram <i>Fishbone</i> Kotor.....	38
Gambar 3.9 Diagram Pareto Juni 2024 .....	43
Gambar 3.10 Grafik DPMO dan Sigma Juni.....	44
Gambar 4.1 Cacat Jahitan Som Putus .....	46
Gambar 4.2 Cacat Jahitan Gabung Bergeser.....	47
Gambar 4.3 Cacat Kotor .....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1 Laporan Pengecekan QC <i>Finishing</i> .....	52
Lampiran 2 <i>Form</i> Pengecekan Ketegangan Benang.....	54

