

DAFTAR ISI

ATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
INTISARI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Kerangka Pemikiran.....	3
1.5 Batasan Masalah.....	5
1.6 Metodologi Penelitian.....	5
2.1 Kualitas.....	8
2.1.1 Tujuan Pengendalian Kualitas.....	8
2.1.2 Langkah-Langkah pengendalian kualitas.....	9
2.2 Pengendalian Kualitas Statistik.....	10
2.2.1 Manfaat Pengendalian Kualitas Statistik.....	12
2.2.2 Perangkat Pengendalian Kualitas.....	12
2.2.3 Macam-Macam Peta Kontrol.....	15
2.3 Pengertian cacat Produk.....	16
2.3.1 Jenis-jenis Cacat.....	17
2.3.2 Tingkat cacat (<i>Defect Rate</i>).....	19
2.4 Standar Error.....	19
2.4 Pengujian Hipotesis 2 sampel.....	20
2.4.1 Uji T Dua sampel Bebas.....	21
2.5 Penelitian yang relevan.....	23
BAB III PEMECAHAN MASALAH.....	25
3.1 Penelitian.....	25
3.2 Pengolahan Data.....	26
3.2.1 Lembar Pengecekan (<i>Check Sheet</i>).....	26
3.2.2 Peta Kontrol (<i>Control Chart</i>).....	27
3.2.4 Diagram Sebab Akibat.....	29
3.3 Pelaksanaan Rekomendasi.....	32
3.3.1 Proses Control setelah dilakukan perbaikan.....	35
3.4 Uji normalitas.....	39
3.5 Pengujian T-test Dua sampel.....	40
3.5.1 Pengujian T-test Cacat <i>skip stitch</i>	40
3.5.2 Pengujian T-test Cacat <i>broken stitch</i>	42
3.5.3 Pengujian T-test total cacat atau cacat gabungan.....	43

BAB IV DISKUSI.....	46
4.1 Faktor Penyebab Cacat pada style Wearpack.....	46
4.2 Usulan Perbaikan menggunakan metode peta kontrol	47
4.3 Penurunan Cacat Setelah Penerapan Metode Peta Kontrol.....	48
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Defect Rate Quality Style Wearpack.....	1
Tabel 3.1 Check sheet Data Cacat pada style Wearpack.....	26
Tabel 3.2 Persentase Data Cacat pada style Wearpack.....	28
Tabel 3.3 Hasil perhitungan peta kontrol pada style wearpack	29
Tabel 3.4 Identifikasi penyebab cacat <i>skip</i> pada style wearpack.....	31
Tabel 3.5 Identifikasi penyebab cacat <i>broken</i> pada style wearpack.....	35
Tabel 3.6 Instruksi kerja penggantian jarum.....	36
Tabel 3.7 Capaian penurunan cacat <i>skip stitch</i>	37
Tabel 3.8 Capaian penurunan cacat <i>broken stitch</i>	37
Tabel 3.9 Capaian penurunan total cacat	38
Tabel 3.10 Hasil perhitungan Peta kontrol setelah perbaikan.....	38
Tabel 3.11 Pengujian Hipotesis 2 sampel data cacat <i>skip</i>	40
Tabel 3.12 Pengujian Hipotesis 2 sampel data cacat <i>broken</i>	42
Tabel 3.13 Pengujian Hipotesis 2 sampel data total cacat	44
Tabel 41 Tindakan sebelum dan sesudah perbaikan.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Proses Penelitian.....	6
Gambar 2.1	Bagan Pengendalian Kualitas.....	11
Gambar 2.2	Contoh <i>Diagram Fishbone</i>	13
Gambar 2.3	Contoh Cacat <i>Broken stitch</i>	17
Gambar 2.4	Cacat <i>Skip stitch</i>	18
Gambar 2.5	Cacat <i>Puckering</i>	18
Gambar 2.6	Cacat Jebol.....	19
Gambar 3.1	Sampel Bagian Depan dan Sampel Bagian Belakang.....	25
Gambar 3.2	Cacat <i>skip stitch</i> dan <i>broken stitch</i> pada <i>style wearpack</i>	27
Gambar 3.3	Peta kontrol proses produksi pada <i>style Wearpack</i>	27
Gambar 3.4	Diagram sebab akibat cacat <i>skip stitch</i>	28
Gambar 3.5	Diagram sebab akibat cacat <i>broken stitch</i>	30
Gambar 3.6	Pengecekan QC <i>Inline</i>	30
Gambar 3.7	<i>Checklist QC Inline</i>	31
Gambar 3.8	Peta kendali setelah perbaikan	39
Gambar 3.9	Hasil Uji Normalitas.....	39
Gambar 3.10	Pengujian homogenitas dat cacat <i>skip stitch</i>	41
Gambar 3.11	Pengujian homogenitas dat cacat <i>broken stitch</i>	43
Gambar 3.12	Pengujian homogenitas data total cacat	44
Gambar 4.1	Peta kontrol setelah perbaikan.....	48
Gambar 4.2	Grafik rata-rata defect.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Nilai T 48

