

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

LEMBAR WAWANCARA

Nama : Dwi Dihantoro

Jabatan : Maintenance Water Jet Loom

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Faktor bagian mesin apa saja yang menyebabkan cacat pakan kendor pada pembuatan kain grey di mesin Water Jet Loom ?	- valve one way / komponen pompa (rusak / kotor) - pin accumulator (spring patah / pin as aus) - Nozzle (kotor) - cutter (tumpul)
2.	Bagaimana melakukan penanganan perbaikan atau penyetelan bagian mesin dari faktor yang menyebabkan cacat pakan kendor pada pembuatan kain grey di mesin Water Jet Loom ?	- pengecekan valve one way, bila mana partnya rusak di ganti, semisal kotor di bersihkan, supaya finaganya baik - pengecekan pin accumulator, bila mana spring patah / as pin aus di ganti, agar pergerakan bisa teratur pin stabil. - Nozzle untuk nozzle biasanya di cek bila mana ada kotoran di bersihkan, agar arah tembakan pakan tidak bergeser. - cutter Pengecekan ketajaman after bila sudah tumpul di ganti, biar pemotongan stabil.

Klaten, 22 Mei 2024



(Dwi Dihantoro)