

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
"UPAYA UNTUK MENGURANGI PUCKERING PADA CELANA PRIA STYLE F65PM016 DI PT. TRISULA GARMINDO MANUFACTURING"	
INTISARI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3.1 Maksud	2
1.3.2 Tujuan.....	2
1.4 Kerangka Pemikiran	2
1.5 Batasan Masalah	4
1.6 Metode Penelitian	5
1.7 Lokasi Pengamatan dan Pengujian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Pengendalian Mutu	7
2.1.1 <i>Quality</i>	7
2.1.2 <i>Control</i>	7
2.2 Kualitas	8
2.2.1 Pentingnya Kualitas	8
2.2.2 Pengendalian Kualitas	9
2.2.3 Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Mutu Hasil Produksi.....	9
2.3 Kualitas Jahitan.....	11
2.3.1 Pengertian Jahitan	11
2.3.2 Jenis Jahitan.....	11
2.3.3 Gangguan Saat Menjahit.....	12
2.4 Pembentukan Jahitan Kelas 400.....	13
2.5 Cacat Jahitan	14
2.5.1 Kerut Jahitan (<i>Puckering</i>).....	15
2.6 Jumlah <i>Stitch</i> per <i>Inch</i>	16
2.7 Pendidikan dan Pelatihan (<i>Training</i>)	17
2.8 Teknik Menjahit Pakaian	18
2.9 Pola Busana.....	19

DAFTAR ISI
(Lanjutan)

2.10	Karakteristik Kain Wol	20
2.11	Karakteristik Kain Polister	20
BAB III	PEMECAHAN MASALAH	21
3.1	Analisa Penyebab <i>Puckering</i> di bagian <i>side seam</i> celana pria style F65PM016.....	21
3.1.1	Faktor Manusia.....	21
3.1.2	Faktor Mesin.....	21
3.1.3	Faktor Metoda	22
3.2	Upaya Perbaikan <i>Puckering</i> di Bagian <i>Side Seam</i> pada Celana Pria Style F65PM016.....	22
3.2.1	Perbaikan Faktor Manusia.....	22
3.2.2	Perbaikan Faktor Mesin	22
3.2.3	Perbaikan Faktor Metoda	22
3.2.3.1	Pengumpulan Data dan Penganalisaan.....	23
3.2.3.2	Persiapan Pengujian	23
3.2.3.3	Pengujian	27
3.2.3.4	Data Hasil Pengujian	28
3.2.3.5	Evaluasi.....	28
3.2.3.6	Hasil Evaluasi Pengujian	29
BAB IV	DISKUSI.....	30
4.1	Pengaruh Faktor Manusia Terhadap <i>Puckering</i> dibagian <i>side Seam</i>	30
4.2	Pengaruh Faktor Mesin Terhadap <i>Puckering</i> dibagian <i>side seam</i> .	30
4.3	Pengaruh Faktor Metoda Terhadap <i>Puckering</i> dibagian <i>side seam</i>	31
4.3.1	Pengujian Penggunaan Ukuran Pola <i>Pocket</i> sesai <i>sizespec</i>	31
4.3.2	Pengujian Menggunakan Penambahan Ukuran Pola <i>Pocket</i>	32
4.4	Perbandingan Kualitas.....	33
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	35
5.1	Kesimpulan.....	35
5.2	Saran.....	35
	DAFTAR PUSTAKA.....	36

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 1.1	Data Jenis dan Jumlah Cacat Celana Pria Style F65PM016 Pada Bulan Maret 2016 di Produksi <i>Sample</i>	1
Tabel 3.1	Sampel Pengujian	26
Tabel 3.2	Penilaian Hasil Pengujian	29



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Proses Metodologi Pengamatan.....	5
Gambar 2.1 Karakteristik Setik Jahitan.....	12
Gambar 2.2 Tipe Jeratan Rantai dengan Lebih dari Satu Benang	14
Gambar 2.3 Jenis Distorsi Kain	16
Gambar 3.1 Diagram Fishbond	21
Gambar 3.2 Mesin jahit <i>Chainstitch</i> Merk Juki 1137A.....	23
Gambar 3.3 Jenis Ukuran Pola <i>Pocketing</i>	24
Gambar 3.4 <i>Side seam</i> antara <i>pocketing</i> dan komponen badan belakang ...	25
Gambar 3.5 Kain <i>Pocketing</i>	26
Gambar 3.6 Diagram Alir Percobaan	27
Gambar 3.7 Hasil Pengujian.....	28
Gambar 3.8 Standar Penilaian Jahitan <i>Side Seam</i> dari <i>Buyer</i>	29
Gambar 4.1 Tanda Jahitan pada Badan Belakang dan <i>Pocket</i>	30
Mekanisme Pemasangan <i>Pocketing</i>	32
Gambar 4.2 Mekanisme Pemasangan <i>Pocket</i> sesuai <i>sizezpec</i>	31
Gambar 4.3 Ukuran Pola <i>Pocket</i> yang sudah ditambahkan ukurannya.....	32