

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v

“ANALISIS PENYEBAB CACAT PRODUK MEN JACKET DENGAN MENGGUNAKAN METODA FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS”

INTISARI	vi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Kerangka Pemikiran	2
1.5 Batasan Masalah.....	3
1.6 Metoda Pengamatan	3
1.7 Lokasi Pengamatan	4
BAB II Landasan Teori.....	5
2.1 Kualitas.....	5
2.2 Pengendalian Mutu Pakaian Jadi	5
2.3 Pengendalian Mutu Proses Penjahitan	7
2.4 Cacat	8
2.5 <i>Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)</i>	8
2.5.1 Identifikasi Elemen-elemen Proses FMEA.....	10
2.5.2 Pengukuran Nilai Severity, Occurance dan Detection.....	11
BAB III Pemecahan Masalah	15
3.1 Pengamatan	15
3.2 Data Pengamatan.....	15
3.3 Analisa Pengamatan Berdasarkan Elemen FMEA.....	16
3.3.1 Mode Kegagalan Dan Efek Yang Ditimbulkan.....	16
3.3.2 Tingkat Keparahan (Severity)	17
3.3.3 Keterjadian (Occurance).....	18
3.3.4 Deteksi (Detection)	18
3.3.5 <i>Risk Priority Number (RPN)</i>	19
3.3.6 Tindakan Yang Direkomendasikan (<i>Recommended Action</i>)	20

Halaman

3.3.7 Tindakan Yang Diambil (<i>Action Taken</i>).....	21
BAB IV Diskusi.....	23
4.1 Kegagalan Proses dan Bentuk Kegagalan.....	23
4.2 Penurunan Angka Kegagalan Setelah Perbaikan Proses	25
BAB V Penutup	27
5.1 Kesimpulan.....	27
5.2 Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28
LAMPIRAN.....	29



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pencapaian Target Produksi di Bagian <i>Men Jacket</i>	1
Tabel 2.1 Nilai Keparahan (<i>Severity</i>)	11
Tabel 2.2 Nilai Peluang Terjadinya Kesalahan (<i>Occurance</i>)	13
Tabel 2.3 Nilai Deteksi (<i>Detection</i>).....	13
Tabel 2.4 Nilai <i>Risk Priority Number (RPN)</i>	14
Tabel 3.1 Data Kegagalan <i>Men Jacket</i> Maret 2016	15
Tabel 3.2 Nilai Severity Produk <i>Men Jacket</i>	17
Tabel 3.3 Nilai Peluang Terjadinya Kegagalan	18
Tabel 3.4 Nilai Deteksi	18
Tabel 3.5 Nilai <i>Risk Priority Number (RPN)</i>	19
Tabel 3.6 Kegagalan Proses <i>Men Jacket</i> Sebelum dan Sesudah Implementasi	21
Tabel 4.1 Penurunan Angka Kegagalan Proses	25

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Diagram Alir Pengamatan	4
Gambar 2.1 Zona Penilaian Cacat Pada Produk <i>Men Jacket</i>	12



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Ilustrasi <i>Damage Pada Produk Men Jacket</i>	29
Lampiran 2 Rincian Kerja Pelaksanaan Pemeriksaan <i>Nick (After Cutting)</i>	30
Lampiran 3 Rincian Kerja <i>Spreading</i>	33

