

BAB I

PENDAHULUAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya di Politeknik STTT Bandung. PKL bertujuan menyiapkan dan mematangkan mahasiswa dalam menghadapi kehidupan di dunia kerja (industri) secara nyata.

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini, mendapat kesempatan melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Kewalram Indonesia yang berlokasi di Jl. Raya Rancaekek Km.25 Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun berdasarkan pengamatan yang dilakukan mulai dari tanggal 19 Januari sampai dengan 18 April 2016, berusaha mendapatkan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai keadaan pabrik PT Kewalram Indonesia.

Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan ini pada BAB I Pendahuluan membahas tujuan dari dilakukan praktik kerja lapangan BAB 2 Keadaan Pabrik akan membahas mengenai kondisi pabrik secara umum, meliputi perkembangan perusahaan, struktur organisasi, permodalan dan pemasaran, produksi, ketenagakerjaan, sarana penunjang produksi, pada proses produksi juga di bahas mengenai jenis produksi, mesin yang digunakan, diagram alir proses, pengendalian mutu produk dan pemeliharaan mesin.

Dalam Laporan Kerja Praktik Lapangan ini terdapat tinjauan khusus, tinjauan khusus ini membahas “Cacat Gulungan Benang Poliester-Rayon Ne₁ 30 W Hasil Produksi Mesin *Winding* Schlafhorst Autoconer 238 serta Usaha Penanggulangannya”.