

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
INTISARI	v

SKRIPSI

PERBAIKAN METODE *SPREADING* DAN *BUNDLING* DI DEPARTEMEN *CUTTING* SEBAGAI UPAYA PENGURANGAN JUMLAH CACAT *SHADING* PADA *BLOUSE* WANITA *STYLE 1528*

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.4 Kerangka Pemikiran	3
1.5 Pembatasan Masalah	4
1.6 Metode Penelitian	4
1.7 Lokasi Pengamatan	5
BAB II TEORI DASAR	6
2.1 Proses Persiapan Pematangan	6
2.1.1 Pembuatan Pola/ <i>Pattern</i>	6
2.1.1.1 Model Pembuatan Pola	6
2.1.1.2 Cara Pembuatan Pola	6
2.1.2 Pembuatan Marker	7
2.1.2.1 Jenis/Model Marker	7
2.1.2.2 Metode Pembuatan Marker	8
2.1.2.3 Kualitas Pembuatan Marker	8
2.1.2.4 Kesalahan Umum pada Pembuatan Marker	9
2.2 Proses Produksi di Departemen Pematangan	9
2.2.1 Proses Gelar-Susun Kain (<i>Spreading</i>)	9
2.2.1.1 Hal-hal yang Harus Diperhatikan Dalam Proses <i>Spreading</i>	9
2.2.1.2 Kesalahan Dalam <i>Spreading</i>	10
2.2.1.3 Perlengkapan/Alat dan Bentuk Gelar-Susun Kain	11
2.2.1.4 Metode Gelar Susun Kain	12

DAFTAR ISI
(Lanjutan)

	Halaman
2.2.1.5 Model Gelar Susun (<i>Spreading</i>).....	13
2.2.2 Proses Pemotongan (<i>Cutting</i>).....	14
2.2.2.1 Alat atau Sistem Pemotongan.....	15
2.2.3 Penomoran (<i>Numbering</i>)	15
2.2.4 Pengelompokan Komponen (<i>Bundling</i>).....	16
2.2.4.1 Kontrol Pemisahan <i>Shading</i>	17
2.3 Kualitas Pakaian Jadi.....	17
2.4 Jenis Cacat Dalam Produksi Garmen	18
2.5 Penanggulangan <i>Shading</i> Kain.....	19
BAB III PEMECAHAN MASALAH	21
3.1 Persiapan Penelitian.....	21
3.1.1 Penyusunan Rencana Kerja	21
3.2 Pelaksanaan Pengamatan.....	22
3.3 Pengumpulan Data	22
3.3.1 Data Pengamatan.....	23
3.3.2 Deskripsi Cacat Produk	23
3.4 Upaya Penanggulangan	24
3.5 Evaluasi Hasil Perbaikan Metode <i>Spreading</i> dan <i>Bundling</i>	34
BAB IV DISKUSI	35
BAB V PENUTUP	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Cacat Produk Pakaian Jadi pada <i>Blouse</i> Wanita <i>Style</i> 1528	1
Tabel 3.1 Data Cacat <i>Shading</i> pada <i>Blouse</i> Wanita <i>Style</i> 1528	23
Tabel 3.2 Laporan <i>Spreading – Cutting</i> PT Pan Asia Jaya Abadi	26
Tabel 3.3 Proses <i>Bundling</i> Komponen.....	30
Tabel 3.4 Data Perbandingan Sebelum dan Setelah Perbaikan Metode Terhadap Cacat <i>Shading</i> pada <i>Blouse</i> Wanita <i>Style</i> 1528.....	34



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Diagram Alir Pengamatan	5
Gambar 2.1 Penggelaran Tunggal.....	11
Gambar 2.2 Penggelaran Rata	12
Gambar 2.3 Gelar Susun Berjenjang	12
Gambar 2.4 Gelar Susun <i>One Way</i>	13
Gambar 2.5 Gelar Susun <i>Face To Face</i>	14
Gambar 2.6 Gelar Susun <i>Two Way</i>	14
Gambar 3.1 <i>Blouse Wanita Style 1528</i>	22
Gambar 3.2 Deskripsi Cacat <i>Shading</i>	23
Gambar 3.3 Data <i>Shadeband</i>	24
Gambar 3.4 Perbaikan Proses <i>Spreading</i>	25
Gambar 3.5 Pemberian <i>Ticketing</i> pada Tali Bundel	32
Gambar 3.6 Diagram Alir Upaya Perbaikan	33
Gambar 3.7 Grafik Perbandingan Cacat Kain <i>Shading</i>	34
Gambar 4.1 Grafik Penurunan Cacat Kain <i>Shading</i>	35

