

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
INTISARI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	2
1.4 Kerangka Pemikiran .....	2
1.5 Batasan Masalah.....	3
1.6 Metode Penelitian .....	3
1.7 Lokasi Pengamatan .....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Serat Rayon Viskosa .....	5
2.1.1 Sifat Kimia.....	5
2.1.2 Sifat Fisika .....	6
2.2 Mesin Roving.....	6
2.1.1 Pemeliharaan dan perawatan mesin Roving.....	8
2.3 Proses Produksi.....	9
2.4 Top Roll.....	12
2.5 Hubungan Front Roll dengan Ketidakrataan.....	13
2.5.1 Tekanan Front Roll dengan Ketidakrataan .....	13
2.5.2 Diameter Front Roll dengan ketidakrataan.....	14
2.6 Draft.....	14
2.6.1 Cots.....	15

2.7	Ketidakrataan .....	16
<b>BAB III PEMECAHAN MASALAH.....</b>		<b>18</b>
3.1	Spesifikasi Mesin .....	18
3.2	Tahap Pengamatan .....	18
3.3	Pelaksanaan Pengamatan .....	19
3.3.1	Bahan Baku dan Alat yang Digunakan Dalam Pengamatan ....	20
3.3.1.2	Alat .....	20
3.4	Pengamatan Faktor Penyebab Ketidakrataan Pada Mesin Roving Meningkat.....	20
3.5	Perbaikan Penyebab Ketidakrataan yang Tidak Sesuai Standar ....	21
3.5.1	Pembuktian Cacat.....	24
3.6	Pengamatan Setelah Dilakukan Perbaikan.....	26
<b>BAB IV DISKUSI .....</b>		<b>27</b>
4.1	Penyebab ketidakrataan .....	27
4.2	Setelah Dilakukan Perbaikan .....	28
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>29</b>
5.1	kesimpulan.....	29
5.2	Saran.....	29
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>30</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3 1 pemeliharaan pada mesin roving .....**Error! Bookmark not defined.**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Metodologi Penelitian .....	4
Gambar 2.1 Basic features of a roving frame.....	7
Gambar 2.2 Basic features of a roving frame.....	7
Gambar 2.3 Alur proses produksi benang di PT Sari Warna Asli Tekstil II Boyolali .....	10
Gambar 2.4 Profil diameter rol digambar melalui diagram .....	13
Gambar 2.5 Grafik Hubungan Tekanan Front Top Roller Dengan Ketidakrataan Benang.....	13
Gambar 2.6 Grafik Hubungan Diameter Front Top Roller dengan Ketidakrataan Benang.....	14
Gambar 2.7 Drafting zone.....	15
Gambar 3.1 Grafik Spectograph sebelum dilakukan perbaikan.....	21
Gambar 3.2 Cots roving.....	22
Gambar 3.3 Top Roll Roving .....	22
Gambar 3.4 Gambar Top Roll Tanpa Cots .....	22
Gambar 3.5 Mounting Alat Untuk Memasukan Cots Kedalam top roll .....	23
Gambar 3.6 alat untuk membersihkan top roll dari cots .....	23
Gambar 3.7 Proses pemeriksaan roda gigi dan penggantian apabila ada roda gigi yang aus.....	24
Gambar 3.8 Grafik Spectograph.....	23
Gambar 3.9 Grafik Spectograph setelah dilakukan perbaikan .....	26
Gambar 4.1 Penyebab Ketidakrataan.....	27
Gambar 4.2 Setelah Perbaikan.....	28