

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PENGARUH SHARPENING DISTANCE UNTUK PISAU POTONG PADA	
PROOSES <i>AUTO CUTTER</i> TERHADAP KUALITAS HASIL PEMOTONGAN	
PADA KAIN <i>POLYESTER</i> 90% <i>SPANDEX</i> 10%	
INTISARI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.4 Kerangka Pemikiran.....	4
1.5 Pembatasan Masalah	5
1.6 Metodologi Penelitian.....	6
1.7 Lokasi Penelitian.....	6
1.8 Percobaan Proses Auto Cutter.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Pemotongan (<i>Cutting</i>).....	9
2.1.1 Tujuan Pemotongan.....	10
2.1.2 Persyaratan Pemotongan	11
2.1.3 Metoda Pemotongan.....	12
2.1.3.1 Mesin Potong Otomatis (<i>Auto Cutter</i>).....	12
2.1.3.1.1 Persiapan Material	14
2.1.3.1.2 Persiapan Sebelum Pemotongan.....	16
2.1.3.1.3 Inspeksi Proses Pemotongan.....	17
2.2 Kualitas	17
2.3 Bahan Baku Kain	17
2.3.1 <i>Polyester</i>	18
2.3.2 <i>Spandex</i>	19
2.4 <i>Sharpening Distance</i>	19
2.4.1 Pengertian <i>Sharpening Distance</i>	19

DAFTAR ISI (Lanjutan)

	Halaman
2.4.2 Fungsi Pengasahan	20
2.4.3 Jarak Pengasahan	20
2.4.4 Proses Pengasahan Pisau	20
BAB III PEMECAHAN MASALAH	22
3.1 Rencana Penelitian	22
3.2 Pengumpulan Data <i>Auto Cutter</i>	23
3.2.1 Alat dan Bahan	23
3.2.1.1 Mesin <i>Auto Cutter</i>	23
3.3 Percobaan Proses <i>Auto Cutter</i>	24
3.4 Analisa Penyebab	25
3.5 Upaya Penanggulangan	25
BAB IV DISKUSI	29
BAB V PENUTUP	32
5.1 Kesimpulan	32
5.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	34

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Cacat Hasil Pemotongan	1
Tabel 1.2 Pengaturan <i>Auto Cutter</i>	1
Tabel 3.1 Hasil Percobaan.....	26
Tabel 3.2 Data Contoh Uji Hasil Percobaan <i>Auto Cutter</i>	28



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Cacat Pinggiran Kain Tidak Rata	2
Gambar 1.2 Cacat <i>Miss Cut End Process</i>	2
Gambar 1.3 Diagram Alir Percobaan Proses <i>Auto Cutter</i> Kerudung <i>Style Farida Shibazakura (2RAK3.FT)</i>	8
Gambar 2.1 Mesin Potong Otomatis (<i>Auto Cutter</i>).....	12
Gambar 2.2 Contoh Pemberian Jarak Asahan.....	20
Gambar 2.3 Kondisi Pisau Potong	21
Gambar 2.4 Asahan Pada Mesin <i>Auto Cutter</i>	21

