

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
INTISARI	v

**“UPAYA PENURUNAN JUMLAH PERBAIKAN CACAT *HIGH LOW*
ZIPPER PADA *ORDER DRESS STYLE 10974* DI *FACTORY 2 LINE 7*
DEPARTEMEN SEWING”**

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Kerangka Pemikiran	3
1.5 Pembatasan Masalah	4
1.6 Metode Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Pengertian Mutu	5
2.2 Kualitas	6
2.2.1 Pentingnya Kualitas	7
2.2.2 Pengendalian Kualitas (Quality Control)	7
2.3 Pengendalian Mutu Persiapan Proses Produksi	8
2.3.1 Perencanaan	8
2.4 Pengendalian Mutu Proses Produksi	9
2.4.1 Pengendalian Mutu Proses Penjahitan (<i>sewing</i>)	10
2.5 Toleransi Cacat	10
2.6 Klasifikasi Cacat Garmen	10
2.6.1 In Station Quality	11
BAB III PEMECAHAN MASALAH	12
3.1 Persiapan Pengamatan	12
3.1.1 Menetapkan <i>Line</i> produksi	12
3.2 Waktu Pelaksanaan	13
3.3 Gambar <i>Dress 10974</i>	13

**DAFTAR ISI
(Lanjutan)**

	Halaman
3.4	Peta Proses Penjahitan dan Tata Letak Mesin 13
3.4.1	Peta Proses Penjahitan <i>Order Dress Style 10974</i> 15
3.4.2	Tata Letak Mesin Penjahitan <i>Order Dress Style 10974</i> 16
3.5	Proses Pengamatan 17
3.6	Hasil Pengamatan 17
3.7	Analisa Penyebab Perbaikan Cacat <i>High Low Zipper</i> 18
3.8	Upaya Penanggulangan 20
3.8.1	Pembuatan Working Manual 20
3.8.2	Pembuatan <i>Sample Comment</i> 20
3.8.3	Menerapkan <i>In Station Quality</i> 25
3.9	Evaluasi Hasil 26
BAB IV DISKUSI 28
4.1	Faktor Penyebab Perbaikan 28
4.2	Upaya Penurunan Jumlah Perbaikan Cacat 29
4.2.1	<i>Working Manual</i> 29
4.2.2	<i>Sample Comment</i> 29
4.2.3	<i>In Station Quality</i> 30
BAB V PENUTUP 32
5.1	Kesimpulan 32
5.2	Saran 32
DAFTAR PUSTAKA 33

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Jenis Cacat Pada <i>Order Dress Style 10974</i>	12
3.2 Keterangan Peta Proses	14
3.3 Perbaikan Cacat Jahitan <i>High Low Zipper</i>	17
3.4 Jenis Cacat Yang Harus Diperbaiki	18
3.5 Jumlah Perbaikan Sebelum Dilakukan Perbaikan	26
3.6 Jumlah Perbaikan Sesudah Dilakukan Perbaikan	26



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Cacat <i>High Low Zipper</i>	1
1.2 Diagram Alir Metodologi Penelitian.....	4
3.1 <i>Dress Style 10974</i>	13
3.2 Peta Proses Penjahitan.....	15
3.3 Tata Letak Mesin Penjahitan.....	16
3.4 Cacat <i>High Low Zipper</i> pada <i>Order Dress Style 10974</i>	19
3.5 Sample Comment.....	21
3.6 Penempatan Sample Comment.....	21
3.7 <i>Working Manual</i> Pengecekan ulang <i>Zipper</i>	22
3.8 <i>Working Manual</i> Penandaan <i>Zipper</i>	23
3.9 <i>Working Manual</i> Pasang <i>Zipper</i>	24
3.10 Diagram Alir Self Inspection.....	25
4.1 Data Perbandingan Sebelum dan Sesudah.....	31

