

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan kurikulum pendidikan diploma IV Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, bahwa setiap mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa pendidikannya. Praktek kerja lapangan ini juga merupakan sarana bagi mahasiswa untuk memperdalam dan mengaplikasikan pengetahuannya serta mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja nyata.

Pelaksanaan praktek kerja lapangan ini dilakukan di PT. World Yamatex Spinning Mills yang berlokasi di jalan padasuka nomor 47A Bandung mulai dari tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013. Pada praktek kerja lapangan ini dilakukan orientasi lapangan, praktek dan latihan kerja lapangan, pengamatan, analisa hasil pengamatan, serta penelitian di industri pemintalan ini.

Laporan praktek kerja lapangan ini berisikan tiga bab, yaitu pada bab pertama berisi pendahuluan yang memuat gambaran umum tentang isi dari laporan praktek kerja lapangan ini. Bab kedua berisi laporan mengenai keadaan pabrik yang terbagi menjadi beberapa sub bab yang menerangkan keadaan umum secara singkat dan terdiri dari perkembangan perusahaan, struktur organisasi, permodalan, pemasaran, produksi, ketenagakerjaan, sarana penunjang produksi, laboratorium, hingga pergudangan. Pada bab ketiga berisi tentang tinjauan khusus dari penulis mengenai terjadinya cacat belang cincin pada gulungan (*cone*) dan disusun secara sistematis, dari latar belakang dan rumusan masalah, data pengamatan, pembahasan, kesimpulan dan saran.