

BAB I

PENDAHULUAN

Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat. Diharapkan para mahasiswa dapat mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja di industri tekstil khususnya industri garmen (pakaian jadi). Sesuai dengan ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan tinggi teknologi, setiap mahasiswa wajib mengikuti praktek kerja lapangan sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya. Sebagai bagian pertanggungjawaban pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan, mahasiswa diharuskan membuat tugas akhir berupa Laporan Praktek Kerja Lapangan.

Laporan Kerja Praktek Lapangan ini menjelaskan keadaan PT Buma Apparel Industry yang beralamat di Jalan Raya Purwadadi, Dusun Kaliangbawang RT. 15 / RW. 08 Desa Wanakerta Kec. Purwadadi, Subang 41261 Jawa Barat - Indonesia. Praktek Kerja Lapangan di PT Buma Apparel Industry dilakukan mulai dari tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014.

Laporan ini terdiri dari tiga Bab, dimana Bab I berisi tentang pendahuluan, yaitu uraian singkat tentang laporan kerja praktek lapangan. Bab II berisi tentang keadaan PT Buma Apparel Industry mulai dari sejarah dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, permodalan, pemasaran, proses produksi, mesin dan tata letak mesin, ketenagakerjaan, sarana penunjang produksi, sistem pengupahan, pengaturan waktu kerja serta kesejahteraan karyawan. Bab III berisi tinjauan khusus mengenai “Pengamatan Terhadap Penyebab Terjadinya Cacat Gelembung Pada Bagian Lingkar Dada Gaun Wanita”. Tinjauan khusus ini dipilih untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah dan memberikan saran sebagai upaya penanggulangan masalah tersebut.