

BAB I

PENDAHULUAN

Praktek kerja lapangan merupakan sarana yang diberikan kepada mahasiswa untuk dapat memperdalam dan memperluas pengetahuannya serta mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja nyata. Mahasiswa dapat mengamati secara langsung proses produksi yang ada di industri, juga membandingkan serta mensinergiskan segala ilmu yang sudah dipelajari secara teori dengan realita yang terjadi di industri.

Hasil kegiatan PKL disajikan dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Februari–12 April 2014. Perusahaan tempat dilakukannya PKL berlokasi di Jalan Raya Bandung–Garut km. 23,7, Desa Linggar, Kecamatan Rancaekek dengan status modal perusahaan bersifat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Kelengkapan data mengenai perusahaan diperoleh dengan metode observasi lapangan, studi pustaka, dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Keadaan umum PT Vonex Indonesia yang dijelaskan dalam laporan PKL ini meliputi perkembangan perusahaan, lokasi dan tata letak pabrik, struktur organisasi permodalan, pemasaran, jenis dan kapasitas produksi, proses produksi, serta sarana dan prasarana yang menunjang proses produksi seperti pengendalian mutu, ketenagakerjaan, sumber daya, pengolahan air proses dan limbah, tenaga listrik, tenaga uap, laboratorium dan pergudangan.

Terakhir pada bab 3 dibahas tinjauan khusus yang menjelaskan cacat hasil produksi yaitu cacat belang hasil pencelupan benang. Data terjadinya cacat ini dicatat dan dicari sumber permasalahan yang mengakibatkan terjadinya cacat belang, kemudian dilakukan upaya-upaya untuk menurunkan cacat belang tersebut. Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki masalah cacat belang di PT Vonex Indonesia.