

BAB 1

PENDAHULUAN

Laporan kerja praktik ini disusun berdasarkan keadaan lapangan saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktik kerja lapangan merupakan syarat utama yang harus diselesaikan oleh mahasiswa tingkat akhir yang telah memenuhi persyaratan akademik sebelum menyusun tugas akhir. Praktik kerja lapangan juga merupakan sarana untuk mengeksplorasi dunia kerja pada industri tekstil. Selain mempelajari mesin dan proses produksi secara nyata dalam skala industri, mahasiswa juga dapat belajar bagaimana cara berbaur dan menyesuaikan diri ketika menghadapi begitu banyak orang dengan latar belakang pendidikan, sosial dan budaya yang berbeda.

Praktik kerja lapangan dilaksanakan di PT Mulia Lestari. Lamanya pelaksanaan praktik kerja lapangan adalah 60 hari, terhitung mulai tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015. Selama praktik kerja lapangan, pihak perusahaan khususnya pada Departemen Perajutan sangat kooperatif dalam diskusi maupun pengamatan langsung guna keperluan pengambilan data dan pencarian informasi untuk keperluan tugas akhir.

Laporan kerja praktik ini terdiri dari 3 bab. Bab 1 merupakan pendahuluan, memaparkan secara singkat mengenai isi dari laporan kerja praktik. Bab 2 menjelaskan keadaan umum PT Mulia Lestari. Meliputi perkembangan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, permodalan, pemasaran, produksi, ketenagakerjaan dan sarana penunjang produksi. Bab 3 berisi tinjauan khusus.

Tinjauan khusus yang diamati adalah mengenai faktor penyebab terjadinya cacat bolong dan cara penanggulangannya di Departemen Perajutan PT Mulia Lestari. Topik ini dipilih karena cacat bolong menempati urutan pertama cacat kain yang terjadi pada Departemen Perajutan di PT Mulia Lestari sehingga perlu dilakukan langkah penanganan untuk meminimalisasinya agar perusahaan tidak mengalami kerugian.