

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan kurikulum Program Diploma Empat Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil, setiap mahasiswa wajib mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai salah satu persyaratan yang harus di penuhi oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikannya. Praktek kerja lapangan merupakan sarana bagi mahasiswa untuk memeperdalam dan memperkarya pengetahuan serta mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja nyata.

Praktik kerja lapangan ini dilaksanakan selama 3 bulan mulai dari 11 Februari 2013 sampai dengan 11 Mei 2013 Di PT Hidup Damai Textile yang bertempat di jalan Kopo-Soreang No.183 Km 12,2 Kelurahan Pangauban, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Hasil dari praktik kerja lapangan dituangkan dalam bentuk laporan kerja praktik.

Penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama berisi tentang pendahuluan. Bab kedua menjelaskan keadaan umum perusahaan mulai dari perkembangan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, permodalan, pemasaran, tata letak, produksi, ketenagakerjaan serta sarana penunjang perusahaan. Bab ketiga berisi tentang tinjauan khusus pada salah satu masalah di perusahaan serta kesimpulan dan saran.

Pelaksanaan praktik kerja lapangan difokuskan di departemen produksi yang menggunakan mesin rajut datar STOLL (UP II). Selama 3 bulan melaksanakan praktik kerja lapangan , kegiatan praktik ini di lakukan pada UP II dan untuk UP I dilakukan pada minggu ke II dan minggu ke III sedangkan, UP III hanya diperkenalkan sekilas pada saat awal praktik kerja lapangan.

Tinjauan khusus yang diambil adalah mengenai pengamatan penyebab cacat kain berlubang dan cacat kain penumpukan jeratan yang terjadi di MRD STOLL CMS 311 TC-L *gauge* 7 PT Hidup Damai Tekstil Bandung.