

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan kurikulum Politeknik STTT Bandung, setiap mahasiswa yang telah mengikuti kuliah pada semua semester dan dinyatakan lulus ujian untuk sejumlah beban kredit tertentu diwajibkan mengikuti praktik kerja lapangan sebagai suatu kesatuan studi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat menyelesaikan pendidikannya. Tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah untuk menyiapkan dan mematangkan mahasiswa dalam menghadapi kehidupan di dunia kerja (industri) secara nyata, sehingga setelah lulus dari pendidikan diharapkan dapat menjadi seorang ahli dibidang tekstil.

Praktik kerja lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari, terhitung mulai tanggal 07 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016 di CV Suho Garmindo bagian perajutan yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta nomor 448 A.

Laporan kerja praktik ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama menjelaskan mengenai pendahuluan, bab kedua menjelaskan mengenai keadaan umum di CV Suho Garmindo bagian perajutan yang meliputi sejarah dan perkembangan perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi, tugas setiap divisi, permodalan, pemasaran produk dan kapasitas produksi.

Pada bab ketiga menjelaskan mengenai tinjauan khusus. Tinjauan khusus menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan masalah, rumusan masalah, pengamatan masalah, analisa penyebab masalah, penanggulangan masalah, kesimpulan faktor terjadinya penyebab cacat bolong dan cara penanggulangannya di CV Suho Garmindo bagian perajutan dan saran untuk pabrik. Topik ini dipilih karena cacat bolong menempati urutan pertama banyaknya cacat kain yang terjadi di CV Suho Garmindo bagian perajutan sehingga diperlukan langkah analisa penyebab terjadinya cacat bolong untuk meminimalisasi kerugian yang diakibatkan oleh cacat bolong tersebut.