

BAB I

PENDAHULUAN

Praktik kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu syarat wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa guna untuk menyelesaikan pendidikannya dan untuk memperdalam pengetahuan di lapangan serta mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja. Pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Nagasakti Kurnia Textile Mills dari tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 kurang lebih 60 hari.

Laporan kerja praktik ini berisi tentang keadaan umum PT Nagasakti Kurnia Textile Mills mulai dari sejarah dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, permodalan dan pemasaran, proses produksi, mesin dan tata letak mesin, ketenagakerjaan, serta sarana penunjang produksi. Di samping memberikan uraian tentang keadaan umum pabrik, dalam laporan ini terdapat pula uraian khusus yang berisikan pengamatan penulis tentang salah satu masalah yang terdapat pada PT Nagasakti Kurnia Textile Mills.

Laporan ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama berisikan pendahuluan, sedangkan pada bab dua adalah uraian tentang keadaan perusahaan, bab tiga berisi tentang tinjauan khusus mengenai salah satu masalah yang ada di pabrik lengkap dengan pembahasan, dan bab empat adalah kesimpulan dan saran.

Pada bab tinjauan khusus, penulis menjelaskan tentang permasalahan yang terdapat pada proses pertenunan, yaitu lusi putus. Dalam proses ini merupakan hal yang perlu diperhatikan agar proses pertenunan dapat berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya.

Dengan selesainya praktik kerja lapangan (PKL) di PT Nagasakti Kurnia Textile Mills, diharapkan dapat membantu dan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai keadaan perusahaan. Penulis berharap agar laporan kerja praktik ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.