

# BAB I

## PENDAHULUAN

Sesuai ketentuan dalam pelaksanaan pendidikan di Politeknik STTT Bandung, untuk menyelesaikan pendidikannya mahasiswa wajib melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktik Kerja Lapangan dilakukan dengan tujuan agar mahasiswa dapat menambah pengetahuan, mengenal kegiatan-kegiatan nyata dalam ruang lingkup suatu perusahaan serta melihat secara langsung alur proses kegiatan dan proses pembuatan produk yang ada di suatu perusahaan.

Laporan Kerja Praktik ini disusun sebagai bentuk dari tanggung jawab Praktik Kerja Lapangan yang telah dilakukan selama 45 hari kerja terhitung sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan 4 April 2016 di Galeri Iva yang berlokasi di Jalan Dederuk No. 6, Sadang serang, Coblong Bandung, Jawa Barat. Laporan berisi tentang hasil pengamatan mahasiswa terhadap proses pembuatan produk maupun kegiatan lain yang berada dalam perusahaan selama 45 hari kerja.

Laporan Kerja Praktik ini terdiri dari tiga bab, yaitu Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang isi Laporan Kerja Praktik Lapangan. Bab kedua berisi tentang sejarah perkembangan perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi, tugas masing-masing pegawai, pemasaran dan proses produksi yang berlangsung di Galeri Iva mulai dari pemilihan material, mesin yang digunakan, pembuatan pola, pemotongan bahan, penjahitan, *finishing* sampai pengiriman kepada konsumen.

Pada Bab ketiga membahas tentang tinjauan khusus terhadap masalah yang terjadi di perusahaan, yang merupakan hasil pengamatan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Tinjauan Khusus yang akan dibahas adalah "Upaya Mengatasi Kerusakan Kerudung Akibat Gawangan *Display*". Seringnya terjadi kerusakan pada produk kerudung yang dikarenakan gawangan *display* yang kurang baik. Tindakan perbaikan yang harus dilakukan adalah dengan cara penanganan dan perawatan yang baik dan teratur, atau dapat dilakukan pembaharuan terhadap gawangan *display* tersebut agar tidak terjadi lagi kerusakan pada produk.